

Monossido di carbonio in appartamento: paura per una famiglia

MERINE – Intorno alle due meno dieci del mattino, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta insieme al personale del 118, nel comune di Merine in via San Pio X.

Giunti sul posto i vigili hanno trovato una coppia in stato confusionale presa poi in cura dal personale del 118. Gli accertamenti effettuati hanno appurato la presenza di monossido di carbonio all'interno dell'appartamento, causato dal malfunzionamento della caldaia. Fortunatamente nessun problema per il figlio della coppia, anch'egli in casa al momento dell'accaduto. All'interno dell'appartamento i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la caldaia e hanno provveduto alla ventilazione degli ambienti.